

Commune de ANCEAUMEVILLE (76)

Recensement des indices de cavités souterraines

MAI 2012

1 Numéro de la fiche concernant l'indice

- ✕ Indice levé
- Indice visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marnière visible)
- Indice non visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marnière non visible)
- Indice visible d'origine indéterminée
- Indice invisible d'origine indéterminée
- ▲ Indice visible de cavité naturelle (bétoire visible)
- △ Indice non visible de cavité naturelle (bétoire non visible)
- ☉ Indice d'extraction superficielle de matériaux (carrère à ciel ouvert)
- ◆ Puits filtrant / puisard
- ◇ Puits à eau
- Autre (trou de bombe, ex-mare, ex-fondation, etc.)
- ⊙ Puisard à chambres
- ▨ Indice visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marnière visible)
- ▩ Indice visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marnière non visible)
- ▧ Indice visible d'origine indéterminée
- ▦ Indice visible de cavité naturelle (bétoire visible)
- ▤ Indice non visible de cavité naturelle (bétoire non visible)
- ☐ Indice d'extraction superficielle de matériaux (carrère à ciel ouvert)
- Autre (trou de bombe, ex-mare, ex-fondation, etc.)
- ⊙ Puisard à chambres

0 125 250 500 Mètres

